

서식 3

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	배곧누리초등학교			점검시기	2020년 해빙기			
점검일	2020. 3. 25.			작성자	김종미			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	배곧누리초등학교							
주소	경기도 시흥시 해송십리로 472-30							
시설정보	준공(설치)년도	2019	연면적(m ²)	10,465.57m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input checked="" type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	교육연구시설	건물층수	5	건물구조	철근콘크리트조, 일부철골조(다목적강당 지붕)	
	용벽	재료		높이/길이		구조형식		
	절토사면	경사도		높이/길이		-		
안전등급	전차		금차	A	등급변경사유			
점검기간	2020. 3. 23. ~ 2020. 3. 25.			점검기관				
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분		성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		임윤희		배곧누리초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		김종미		배곧누리초등학교			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		최문진		배곧누리초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		박명식		배곧누리초등학교			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		강도경		배곧누리초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		이숙희		배곧누리초등학교			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단							
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input checked="" type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단							
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀 안전진단							
	보수보강							
	현지사정							
조치계획	구분	조치사항		조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단							
	보수보강							
	현지사정							